



Validador



Ofício n. 54/2024/OSBFranca

Franca, 12 de agosto de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Walmir de Souza Della Motta
Presidente da Câmara Municipal de Franca
Rua da Câmara, 1, Parque das Águas
14401-306 – Franca – São Paulo

Assunto: **Encaminhamento de ofício endereçado à Prefeitura de Franca sobre lixeiras com containers subterrâneos instaladas na região central de Franca**

Senhor Presidente,


O **Observatório Social do Brasil – Franca (OSBFranca)**, organização não governamental sem fins econômicos dedicada ao controle social da administração pública municipal, na rotina do cumprimento de seus objetivos, encaminhou no dia de hoje o Ofício n. 53/2024 ao Prefeito de Franca, que se encontra anexo, a fim de informar e solicitar providências sobre algumas situações observadas nas lixeiras subterrâneas instaladas na região central da cidade.

Durante as vistorias realizadas entre os dias 8 e 12 de agosto de 2024, foram identificados alguns pontos que podem requerer atenção no funcionamento dessas lixeiras, localizadas na Praça Barão da Franca, Praça Nossa Senhora da Conceição e Praça do Itaú. Em nosso ofício, sugerimos a adequação da coleta de resíduos orgânicos e solicitamos informações sobre os valores investidos na instalação das lixeiras, o estado de funcionamento dos dispositivos, e os prazos previstos para reparo dos equipamentos que possam estar necessitando de manutenção.

Encaminhamos o presente ofício à Câmara Municipal de Franca para informar Vossa Excelência e os demais membros desta Casa das providências sugeridas e informações solicitadas ao Executivo, esperando que também possam acompanhar e apoiar a resolução dessas questões que impactam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos de Franca.

Por derradeiro, solicita a leitura do presente ofício e do Ofício n. 53/2024 anexo na próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca.

Sendo o que havia para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.


AGENCIÁRIO
Agenor Gado
Data 12/08/2024 11:57
#2218277a58bb11efa9b542010a2b60e0

Agenor Gado
Presidente


AGENCIÁRIO
Willian Karan Junior
Data 12/08/2024 12:00
#221af47e58bb11efa9b542010a2b60e0

Willian Karan Junior
Coordenador Executivo





Validador

Ofício n. 53/2024/OSBFranca

Franca, 12 de agosto de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito de Franca
Rua Frederico Moura, 1517, Cidade Nova
14401-150 – Franca – São Paulo

Assunto: **Lixeiras com containers subterrâneos instaladas na região central de Franca**

Senhor Prefeito,

O **Observatório Social do Brasil – Franca (OSBFranca)**, organização não governamental sem fins econômicos dedicada ao controle social da administração pública municipal, na rotina do cumprimento de seus objetivos, está analisando situação relativa às lixeiras com containers subterrâneos instaladas na região central da cidade.

Desde meados do ano de 2017, tal como veiculado pela imprensa local e pela própria Prefeitura Municipal de Franca, o poder público municipal iniciou a instalação em diversos pontos da cidade de lixeiras com containers subterrâneos, sendo que 3 (três) dos locais escolhidos foram a Praça Barão da Franca, Praça Nossa Senhora da Conceição e Praça do Itaú.

Entre os dias 8 e 12 de agosto do corrente ano e em horários diversos, OSBFranca realizou vistoria nos locais ora mencionados, a fim de verificar os dispositivos coletores de lixo orgânico ali instalados, constatando, inclusive fotograficamente, diversos problemas.

Quanto a **Praça Barão da Franca**, dos dois jogos de lixeiras existentes, **um deles se encontra travado**, não podendo ser utilizado para o descarte de lixo, talvez por estar com o sistema hidráulico avariado. Já o outro jogo de lixeiras que, pelo menos em tese, estaria apto ao descarte está totalmente **superlotado de lixo orgânico** e, ao que tudo indica, há vários dias sem a realização do esvaziamento do container subterrâneo.

Ainda no que tange à Praça Barão foi observado que os lojistas, comerciantes, moradores e demais frequentadores do centro, por não poderem se valer das lixeiras subterrâneas ali instaladas, acumulam sacos de lixo ao redor dos dispositivos de descarte, formando pilhas de lixo principalmente após o horário de fechamento do comércio.

Igualmente, foi constatado que **não há coleta do lixo acumulado no período da noite**, assim como acontece aos arredores da Praça Nossa Senhora da Conceição. Dessa forma, todo o material orgânico acumulado permanece no mesmo local até a manhã do dia seguinte, **sendo revirado e espalhado por parte da praça durante a noite e madrugada**, causando diversos transtornos a todos que frequentam a região.

A situação não é muito diversa no tocante aos demais pontos visitados pelo OSBFranca. Na **Praça Nossa Senhora da Conceição**, por exemplo, até mesmo uma caçamba de lixo foi colocada

RECEBIDO EM 12/08/24

João Paulo Faggioni Cintra





Validador


em frente à lixeira subterrânea, muito provavelmente porque o dispositivo ali instalado também não esteja apto à finalidade a qual se destina. Aliás, realmente **uma das lixeiras se encontra fechada e a outra superlotada**, também levando a crer que o esvaziamento de seu container não ocorra com a devida habitualidade.

Diante de todo o exposto, valemo-nos do presente primeiramente para para informar acerca dos problemas encontrados, bem como para sugerir e requerer o que abaixo segue:

- I. Buscando a melhoria das condições da região central da cidade, **sugerimos** que a **coleta de resíduos orgânicos na Praça Barão da Franca ocorra no período da noite**, tal como acontece na Praça Nossa Senhora da Conceição, **a fim de que o lixo não fique exposto** para ser revirado, rasgado e espalhado na localidade;
- II. Solicitamos informações acerca dos **valores** despendidos para **instalação** das lixeiras subterrâneas da Praça Barão, Praça Nossa Senhora da Conceição e Praça do Itaú;
- III. Solicitamos informações acerca do funcionamento dos dispositivos instalados nos locais mencionados, ou seja, **quais estão de fato funcionando e quais estão avariados** e a quanto tempo estão sem os devidos reparos;
- IV. Em relação aos dispositivos avariados, qual o problema encontrado e **qual a previsão para que estejam disponíveis** para utilização por parte da população.


Esperamos que nossa sugestão seja considerada e que possamos colaborar de forma construtiva para o aprimoramento nossa cidade. No mais, solicitamos que os questionamentos constantes nos itens II, III e IV sejam respondidos em prazo não superior a 15 dias úteis.

Sendo o que havia para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.


Agenor Gado
Data 12/08/2024 11:58
#00fa8f2058bb11efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO

Agenor Gado
Presidente


Willian Karan Junior
Data 12/08/2024 11:59
#00fe5ce858bb11efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO

Willian Karan Junior
Coordenador Executivo

